

PROF 10

Šilko matiškumo sienų dažai

- Gerai dengiantys sienų dažai vidaus darbams
- Dažytas paviršius atsparus plovimui – dažai priskiriami 2 atsparumo drėgnam trynimui klasei (ISO 11998)
- Be tirpiklių
- „Nordic Swan“ ekologinis ženklas



Savybės	Lengvai dažomi, gerai dengiantys dažai vidaus darbams. Nenuteka, greitai džiūsta, be organinių tirpiklių ir beveik bekvapiai. Galima tonuoti pasteliniais atspalviais.
Paskirtis	Sausų patalpų sienoms dažyti, pvz., gyvenamiesiems kambariams, laiptinėms, ūkinėms patalpoms, taip pat biurams ir neintensyviai naudojamoms viešoms.
Pagrindas	Šiais dažais galima dažyti naujas ir anksčiau dažytas gipso kartono plokštes, taip pat tinkuotus, betoninius ir lengvojo betono paviršius.
Paviršiaus paruošimas	Reikalingi paruošimo darbai priklauso nuo pagrindo būklės ir keliamų reikalavimų. Pagrindas turi būti lygus, sausas, neapdulkėjęs, be nešvarumų, riebalų, kalkių ir birių dalelių. Paviršių valykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštą paviršių valykite su valikliu. Nuo paviršiaus reikia pašalinti senus atsilupusius dažus, silpną sluoksnį nuvalyti iki tvirto pagrindo. Kad dažai geriau sukibtų, anksčiau blizgiais dažais apdorotą paviršių reikia tolygiai nušlifuoti švitrinio popieriumi. Skyles ir įtrūkius užpildykite tinkamu glaistu; glaistytą paviršių reikia lygiai nušlifuoti ir nuvalyti šlifavimo dulkes.
Gruntavimas	Pagrindas turi būti sausas ir švarus. Nuo jo turi būti pašalinti seni atšokę dažai ir užglaistyti nelygumai. Porėtą paviršių (pvz., anksčiau neapdorotą) reikia nugruntuoti gruntu „Grund+“ arba „Drywall Grund“.
Galutinė apdaila	Paviršių dažykite dažais „Prof 10“. Naują paviršių dažykite 2 sluoksniais, nugruntuotą arba anksčiau dažytą paviršių – 1 arba 2 sluoksniais. Jeigu reikia pirmam sluoksniui arba dažant purkštuvu, dažus galima skiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais.
Dažymo rekomendacijos	Dažant ir dažams džiūstant oro ir pagrindo temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +25 °C (rekomenduojama +18 °C ±2 °C), santykinis oro drėgnis 40–80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės ar žemesnės temperatūros, taip pat dėl skersvėjo, gali susidaryti nekokybiška dažų plėvelė. Prieš naudojimą dažus kruopščiai išmaišykite. Prieš dengiant kitą sluoksnį, nudažytas paviršius turi būti pakankamai išdžiūvęs. Didelį paviršių reikia nudažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažant reikia naudoti didelį kiekį dažų, kad paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir jį būtų galima tinkamai apdoroti. Lubos dažomos šviesos kritimo kryptimi, t. y. išlyginamuosius potėpius darykite kryptimi nuo lango. Dažant sienas, dažus reikia išlyginti judinant volelį aukštyn ir žemyn taip, kad paskutinis volelio judesys kiekvienoje dažų juostoje visame sienos plote būtų atliktas ta pačia kryptimi.



Techninės savybės

Paskirtis	Sausoms patalpoms
Riškis	Kopolimero dispersija
Blizgumo lygis (Gardner, 60°)	Matinia (Šilko matiniai)
Tankis	1,27 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis (%)	~ 50 %
Atsparumas trynimui ISO 11998 (28 dienų, 200 ciklų)	2 klasė (<10 µm)
RYL 2012 apkrovos klasė	RL 02 Įprastinės apkrovos ir reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose RL 03 Dideles apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose
Dengiamumas (1sluoksnis)	8,0–10,0 m²/l (1 sluoksnis), priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, porėtumo ir lygumo
Džiūvimo laikas (+23 °C, sant. drėgn. 65 %)	Nekimba dulks po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 2 val.
Skiediklis	Vanduo
Tonavimas	Sistema „Acomix“, bazinis atspalvis BW
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas
Purškimo	antgalis 0,017”– 0,025”, slėgis 150–200 bar, purškimo kampas 30° – 60°
Įrankių valymas	Vandeniu iš karto po naudojimo
LOJ kiekis	≤ 1 g/l (ES LOJ kiekio riba šiam gaminiui (A/a klasė) – 30 g/l)
Laikymas	Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje vėsioje vietoje (nuo +5 °C iki +30 °C), saugoti nuo šalčio.
Laikymo trukmė	3 metai gamykloje uždarytoje skardinėje. Geriausia sunaudoti iki datos, nurodytos ant skardinės.
Pakuotės dydis	2,5 l ir 10 l

Paviršiaus valymas

Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė visiškai sukieta per 3–4 savaites, todėl šiuo laikotarpiu rekomenduojama vengti intensyvaus paviršių valymo. Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Dažytą paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; negalima naudoti kieto šepetio. Jei valant stipriai trinama, dažytas paviršius gali pasidaryti blizgus.

Paviršių, kuriems reikalingas specialus apdorojimas, paruošimas

- Itin porėtus tinkuotus ir betoninius paviršius nugruntuokite gaminiu „Grund+“ arba „Drywall Grund“; jei reikia, gruntą praskieskite.
- Labai sugeriančius pagrindus nugruntuokite "Sando Base", pridedant iki 25 % vandens.
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes nugruntuokite gruntu „Super Grund“.
- Seną paviršių, padengtą kalkiniais arba kreidiniais dažais, gruntuokite dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba dažais „Häftgrund“, praskiestais 40–50 % vaitspirito.
- Senus prastos būklės klijinius dažus reikia visiškai pašalinti. Stipriai prilipusius klijinius dažus nugruntuokite „Häftgrund“ dažais, į kuriuos įpilta 20–30 % vaitspirito.
- Suodžiais ar nikotinu suteptą paviršių, taip pat paviršių su vandens dėmėmis, reikia nuvalyti valikliu, kruopščiai nuplauti švariu vandeniu ir palikti išdžiūti. Tada paviršių gruntuokite izolia-ciniais dažais „Nordsjö Original Spärrvitt Isolering“.

Saugos priemonės

Dirbkite gerai vėdinamoje aplinkoje. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą sandariai uždarykite dažų talpyklą. Prieš valydami įrankius pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite į kanalizaciją ar vandens telkinius. Skystus dažų likučius pristatykite į kenksmingų medžiagų surinkimo punktą; tik visiškai tuščias talpyklas galima atiduoti perdirbti.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, ES.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760
info.lt@akzonobel.com

Šiame techninių duomenų lape pateikta techninė informacija gauta laboratorinėmis sąlygomis ir gali skirtis dėl kitokių gaminio naudojimo būdų, oro sąlygų ir kt. Gamintojas neprisima atsakomybės už žalą, padarytą netinkamai naudojant gaminį. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio aprašymą be išankstinio įspėjimo.