

MAXI PRO LIGHT

Superviegla apdares špaktelēšanas tepe

- Vairāk nekā par 1/3 vieglāka, salīdzinot ar parastajām špaktelēšanas tepēm
- Ērti uzklāt uz virsmas un apstrādāt
- Nožuvusi tepes virsma ir viegli slīpējama



Produkta īpašības

Lietošanai gatava smalkgraudaina špaktelēšanas tepe iekšdarbiem, ar labu aizpildes spēju (blīvums apm. 1,0 kg/l). Krēmveida konsistences dēļ špaktelēšanas tepe viegli klājas uz virsmas. Produkta labās apstrādājamības īpašības un nenozīmīgais rukums vienkāršo lielu virsmu laukumu špaktelēšanu. Nožuvusi tepes virsma ir ļoti viegli slīpējama. Vienas kārtas pieļaujamais biežums ir līdz 2 mm.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts sienu un griestu špaktelēšanai sausās telpās. Var izmantot gan atsevišķu caurumu un nelīdzenumu špaktelēšanai, gan lielu virsmu vienlaidu špaktelēšanai, kā arī ģipša plātņu šuvju piepildīšanai un šuves lentes uzstādīšanai.

Piemērotas pamatvirsmas

Produkts ir piemērots ģipša plātņu, apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmas špaktelēšanai.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. No virsmas jāņem vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Iepriekš krāsotas virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis. Atlupušas vai ar virsmu vāji saistītas vecās tapetes pilnīgi jānoņem. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.

Špaktelēšana

Špaktelēšanas tepe ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas stāvēšanas var būt nepieciešama produkta viegla samaisīšana. Produktam nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos maisījumus. Uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 2 mm biezas tepes kārtas. Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārliecinās, ka iepriekšējā kārtā ir nožuvusi.

Svaiga tepe jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai samazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Šuves un platas spraugas jānostiprina ar papīra vai stiklšķiedras auduma lenti. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams smalkgraudains (150.-180. numura) smilšpapīrs. Pēc slīpēšanas no virsmas rūpīgi jānoņem slīpēšanas putekļi.

Beigu apdare

Pirms beigu apdares špaktelētā virsma jānogruntē ar 1 kārtu krāsas "Grund+", "Grund", "Expert 2" vai līdzīga produkta. Špaktelētās virsmas krāsošanai var lietot gan lateksa, alkīda, gan akrila krāsu.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas telpas, iekšdarbi
Saistviela	kopolimērs
Graudiņa lielums	maks. 0,10 mm
Blīvums	apm. 1,0 kg/l
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %)	3-4 stundas, ja tepes biezums ir 1 mm
Aizpildes spēja (1 kārtā)	līdz 2 mm
Atšķaidītājs	špaktelēšanas tepei ir piemērota konsistence uzklāšanai uz virsmas un nav vajadzīga atšķaidīšana
Krāsa	gaiša smilškrāsa
Darbarīki	špaktelīpstiņa
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Iepakojums	17 l

Špaktelēšanas ieteikumi

Špaktelēšanas un tepes žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušas virsmas. Mitra gaisa iedarbība kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

Pēc trauka atvēršanas tepe ilgāku laiku saglabā svaigumu, ja pēc darba tepes augšdaļu pārklāj ar plānu plēvi un tepes trauku stingri noslēdz.

Darba drošība

Virsmas špaktelēšanas un slīpēšanas laikā ievērot drošības prasības, izmantot respiratoru, acu vai sejas aizsarglīdzekļus, kā arī rūpīgi vēdināt telpas. Lai novērstu putekļu izplatīšanos, slīpēšanas putekļi no virsmas jānoņem ar mitru lupatu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba stingri noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepe. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

Pēc "Akzo Nobel" pasūtījuma ražots Eiropas Savienībā.

Pārstāvis

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.