



METAALVERNIS

Hammerite Metaalverniss is speciaal ontwikkeld ter bescherming en verfraaiing van ferro en non-ferrometaal binnen. De vernis kan direct op ferro en non-ferrometaal worden toegepast (m.u.v. aluminium, zink en koper).



- Kleurloos
- Sneldrogend
- Verfraait en beschermt

TOEPASSING

Ondergrond	Intacte vernislagen, Ferro en Non-ferrometaal met uitzondering van aluminium, zink en koper
Toepassing	Binnen

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog bij 20 °C	Na 1 uur
Overspuitbaar bij 20° C	Na 15 minuten
Doorgehard bij 20°C	Na 48 uur
Glansgraad	Hoogglans
Rendement	1-2 m ² per verpakking (400ml) Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement
Kleur	Kleurloos
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in ongeopende verpakking
Verpakking	400 ml
Verwerkingstemperatuur	Te gebruiken tussen 10°C en 30°C



GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

Ferro en non-ferrometaal

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Opruwen met een stugge kunststof schuurspons. Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Stofvrij maken en nogmaals reinigen en ontvetten.

Intacte vernislagen

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Middelgrof grofte P220 – P280 schuren en stofvrij maken. Daarna nogmaals ontvetten. Spuit vooraf op de oude laag een proefvlak. Als na ca.1 uur de laag niet gaat rimpelen of opweken dan is overspuiten geen probleem. Indien dit wel het geval is moeten alle bestaande vernislagen verwijderd worden.

Omgeving ruim afdekken (minimaal 2 meter rondom object) i.v.m. spuitnevel. Nog natte spuitnevel weghalen met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner. Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht i.v.m. eventuele nevel) tijdens verwerking en droging.

Stap 2: Verwerking

- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik minimaal 3 minuten goed schudden.
- Voor optimale bescherming op kaal metaal minimaal 5 dunne, gelijkmatige lagen aanbrengen (= 100 micron).
Op intacte vernis lagen zijn 2 lagen voldoende.
- Spuitafstand ca. 30 cm. Om zakkers te voorkomen spuitbus niet stilhouden op één plek.

Stap 3: Na gebruik

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en fel zonlicht.



Productinformatie

MILIEU EN VEILIGHEID

Milieu:	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet

Informatie	Bezoek: www.hammerite.nl Mail uw vraag naar: info@hammerite.nl Bel Technical Support: 071-3082344
-------------------	--

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.