

Pinotex

FENCE LASUR

Apsauga medinėms stoginėms ir tvoroms

- Išryškina gražią medienos tekstūrą
- Gerai įsigeria, patogi naudoti
- Silpno kvapo, greitai džiūsta
- Sudėtyje yra vaško, kuris padidina medienos atsparumą purvui ir hidrofobiškumą
- Padengia paviršių elastinga, pusiau permatoma, drėgmei atsparia plėvele



GAMINIO SAVYBĖS

Gaminys skirtas dekoratyvinei medienos apdailai. Sudėtyje yra vaško, suteikiančio paviršiui hidrofobinių savybių. „Pinotex Fence Lasur“ sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, neleidžiančių ant apdoroto paviršiaus rasti pelėsiams ir dumbliams.

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems pjautinėms arba plonai pjautoms medienos paviršiams lauke – tvoroms, daržinėms, vartams ir kt.

PAGRINDAS

Tinka pjautinei ir plonai pjautai medienai.
Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18% drėgumo.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetėliu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste. Nepartartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau sukibtų su paviršiumi, mechanškai šiuurkščiu šepetėliu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinį, alikidinių arba akrilinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiuurkščiu šepetėliu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dažant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti sausa.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių, pirmiausia reikia įmirkyti jį vienu bespalvio „Pinotex Base BPR“ arba „Pinotex Wood Primer BPR“ sluoksniu. Paviršių dengkite praėjus ne mažiau kaip parai po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.

- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite nuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigeria prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių 2 medienos apsaugos priemonės „Pinotex Fence Lasur“ sluoksniais.
- DĖMESIO! Galutinai išdžiūvusio apdoroto paviršiaus spalva gali būti kitokia, nei gaminio spalva skardinėje.
- Anksčiau „Pinotex Fence Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį (sodresnį) ir patvaresnį.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Geriausia medinio paviršiaus apsauga užtikrinama, kai jis apdorojamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepartartina dirbti vėjotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant vandeniui, gaminys gali blogai įsigerinti į paviršių.
- Skirtingų atspalvių „Pinotex Fence Lasur“ galima maišyti vieną su kitu. Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnius paviršius, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai apdorokite drėgmės labiausiai veikiamas vietas (pvz., lentų galus).
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechanškai.
- „Pinotex Fence Lasur“ padengtą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio sąlyčio su rūgščių ir šarmų poveikio (pvz., neišdžiūvusio tinko).
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Šiltu vandeniu paviršių nuvalyti lengviau. Valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Riškis	hidrolitiškai stabilizuota alkido emulsija (AWB)
Tankis	1,02 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	11-14 ± 2 % (priklauso nuo atspalvio)
Blizgumas (obliuota mediena)	Matinis
Spalva	Oregonas, Tikmedis, Raudonmedis, Palisandro medis, Šermukšnis, Kiškio kopūstas
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulksės po 2-4 h kitą sluoksnį galima dengti po 8-12 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 8-10 m ² /l (100-125 g/m ²)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas
Įrankių valymas	Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
LOJ kiekis	Maks. 25 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam gaminyje (A/e pogr.) - 130 g/l)
Pakuotė	2,5L / 10L

DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti, gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Baltics AS“, Estija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760
pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliegame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.