

MAXI PRO SPECIAL

Špaktelēšanas tepe šuvēm un apdarei

- Lietošanai gatava viegla špaktelēšanas tepe iekšdarbiem
- Tepei piemīt labas piepildīšanas īpašības, tā ir viegli apstrādājama
- Maks. vienas kārtas biezums 5 mm



Produkta īpašības

Lietošanai gatava viegla špaktelēšanas tepe iekšdarbiem (blīvums: apm. 1,3 kg/l). Produkts ir paredzēts sienu un griestu špaktelēšanai dzīvojamās, biroju un sabiedriskās telpās. Tepe ir viegli uzklājama uz virsmas un ir viegli apstrādājama, tāpēc piemērota gan atsevišķu nelidzenu un caurumu labošanai, gan arī lielu virsmu vienlaidu špaktelēšanai. Labi sasaistās ar pamatvirsmu; nožuvusi virsma ir viegli slīpējama.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts ģipša plātņu šuvju piepildīšanai un krāsotāja lentes uzstādīšanai, kā arī atsevišķu vietu un virsmu vienlaidu špaktelēšanai sausās telpās.

Piemērotas pamatvirsmas

Produkts ir piemērots ģipša plātņu, apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmu, kā arī stiklšķiedras tapešu špaktelēšanai.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. No virsmas jāņem vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Iepriekš krāsotās virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai. Atlupušas vai ar virsmu vāji saistītas vecās tapetes pilnīgi jāņem. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.

Špaktelēšana

Špaktelēšanas tepe ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas stāvēšanas var būt nepieciešama produkta viegla samaisīšana. Produktam nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos maisījumus. Uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 5 mm biezas tepes kārtas. Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārliecinās, ka iepriekšējā kārta ir nožuvusi.

Svaiga tepe jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai samazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Šuves un platas spraugas jānostiprina ar papīra vai stiklšķiedras auduma lenti. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams smalkgraudains (150.-180. numura) smilšpapīrs. Pēc slīpēšanas no virsmas rūpīgi jāņem slīpēšanas putekļi.

Sk. arī sadaļā «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējās apstrādes ieteikumi».

Beigu apdare

Pirms beigu apdares špaktelētā virsma jānogruntē ar 1 kārtu krāsas «Grund+», «Grund», «Expert 2» vai līdzīga produkta. Špaktelētās virsmas krāsošanai var lietot gan lateksa, alkīda, gan akrila krāsu.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas telpas, iekšdarbi	
Saistviela	kopolimēra latekss	
Graudiņa lielums	maks. 0,16 mm	
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %)	4 stundas, ja tepes biežums ir 1 mm	
Atšķaidītājs	špaktelēšanas tepei ir piemērota konsistence uzklāšanai uz virsmas un nav vajadzīga atšķaidīšana	
Krāsa	gaišpelēka	
Darbarīki	špaktelīlāpstiņa	
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni	
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala	
Iepakojums	10 l	
 15 5239045-0001	EN-15824	3A-EN 13963
	Pielipšanas noturība: > 0,3 MPa	Ugunsreakcijas klase: A2
	Ugunsreakcijas klase: B	Lieces izturība: > 320 N

Špaktelēšanas ieteikumi

Špaktelēšanas un tepes žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušas virsmas. Mitra gaisa iedarbība kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

Pēc trauka atvēršanas tepe ilgāku laiku saglabā svaigumu, ja pēc darba tepes augšdaļu pārklāj ar plānu plēvi un tepes trauku stingri noslēdz.

Darba drošība

Virsmas špaktelēšanas un slīpēšanas laikā ievērot drošības prasības, izmantot respiratoru, acu vai sejas aizsarglīdzekļus, kā arī rūpīgi vēdināt telpas. Lai novērstu putekļu izplatīšanos, slīpēšanas putekļi no virsmas jānoņem ar mitru lupatu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba stingri noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepi. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.